

Scheda n. 6	Identificazione del servizio Chiesa della confraternita di S. Giovanni Battista	Codice identificativo PUP-3
-----------------------	---	---------------------------------------

Zona di P.G.T. : Zone private di uso pubblico – F5

Tipologia di servizio : Servizio esistente
 Servizio in progetto



Breve descrizione e cenni storici:

La chiesa di San Giovanni Battista ha origini molto antiche come testimonia la torre campanaria in cotto suddivisa in cinque piani da cornici marcapiano e definita da lesena laterali. In alto si nota un piano di bifore. Fu inaugurata il 24 giugno 1627. L'altar maggiore è posto a metà della costruzione. E' opera di maestranze locali e

reca la data "1760" e non è di particolare interesse artistico. La facciata seicentesca, asimmetrica, è caratterizzata da forme molto semplici e da una statua del Battista sopra la porta. L'interno è ad una navata con cappelle laterali e presbiterio rialzato. La chiesa accoglie numerose tele; nella seconda cappella a destra si trova una raffigurazione della Madonna con il bambino, Santa Rosalia, San Giovanni Battista e sullo sfondo un carro con i monatti.

Entrando, a sinistra, si trova un interessante quadro, da poco restaurato, che rappresenta Cristo Crocifisso con la Madonna e San Giovanni Evangelista, rispettivamente affiancati da San Giovanni Battista e S. Marta. Sullo sfondo si vedono le mura di un a città turrata. Il presbiterio e il coro custodiscono un ciclo di tele seicentesche dedicate alla storia del Battista.

Data di costruzione:.....Diverse

<i>Adeguatezza dimensionale</i>	BUONA
---------------------------------	--------------

Superficie zona mq: 288

Numero dei piani: 1

<i>Stato di conservazione</i>	BUONO
-------------------------------	--------------

Idoneità strutturale: Buona

<i>Adeguatezza qualitativa</i>	BUONA
--------------------------------	--------------

Soddisfacimento della domanda: Buona

<i>Fruizione</i>	BUONA
------------------	--------------

Fruibilità: Orari di apertura

<i>Compatibilità con il contesto</i>	BUONA
--------------------------------------	--------------

Presenza di spazi integrativi: Verde pubblico retrostante

<i>Accessibilità</i>	BUONA
----------------------	--------------

Ubicazione: Centrale (Via Roma)

Accessibilità veicolare: Buona (Via Roma)

Accessibilità pedonale: Buona

Accessibilità per portatori di handicap: Buona (ingresso con pavimentazione a raso)

Presenza di parcheggi idonei: Insufficiente

<i>Utenza</i>

Utenti: Tutti i residenti e gli utenti interessati

Interventi migliorativi - conservativi

Tipologia d'intervento	Realizzazione	Descrizione puntuale
Manutenzione ordinaria	X	
Manutenzione straordinaria	-	
Interventi di nuova costruzione	-	
Ampliamenti degli edifici esistenti	-	
Riorganizzazione spazi interni	-	